


## Plasma 45

016-024434

### Machine de coupage plasma

#### Caractéristiques

Intensité maximale de sortie (en A)	45
Coupe recommandée (en mm)	16
Coupe maximale (en mm)	24
Facteur de marche	
FM 35% (en A)	45
Capacité	
Débit d'air (en l/min)	110
Pression d'air de la torche (bar)	4.6
Perçage (en mm)	10
Réseau	
Tension secteur (en V)	230
Phases (50/60Hz)	1~
Puissance de l'ampérage (en A)	13.5
Fiche secteur	monophasé
Dimensions et poids	
Dimensions (Lxlxh) (en mm)	415 x 176 x 324
Poids (en kg)	13.5



## AVANTAGES

#### Panneau de commande

Ecran LCD avec réglages précis

#### Allimentation

Une simple prise murale 230 monophasé avec un compresseur extérieur de 110 l/min

	Joint	Diffuseur	Électrode	Tuyère	Jupe	Guide
Cutmaster 45	0559337006	0559337007	0559337003	0559337002	0559337005	0559337004

## ACCESSOIRES

<p>Torche</p>  <p>016-024436</p>	<p>Guide de coupe circulaire</p>  <p>016-015933</p>
<p>Guide de coupe à roulettes</p>  <p>016-015975</p>	<p>Guide de coupe ligne droite</p>  <p>016-015983</p>