

## Moniteur d'inertage

112-000502

Mesure des niveaux d'oxygène jusqu'à 0,0005% (5 ppm)

### Caractéristiques

Portée de mesure oxygène (ppm)

5 - 999

Ecran

digital

Réceptions des données sur PC

RS 232 ou bluetooth

### Réseau

Source d'alimentation

Batterie

Durée de vie sur batterie

4 h

### Dimensions et poids

Dimensions (Lxlxh) (en mm)

290 x 130 x 60

Poids (en kg)

0.8



## AVANTAGES

### Pas d'oxygène

Appareil conçu pour indiquer des concentrations d'oxygène jusqu'à 0,0005%

### Pendant le soudage

Il peut-être utilisé pour une surveillance continue pendant le soudage

### Compact

Facile à déplacer et livré avec une malette de rangement

### Autocalibrante

L'appareil se calibre seul pour obtenir un meilleur résultat